

Spis treści

	Stronica
Przedmowa	3
1 Zakres normy	4
2 Powołania normatywne	4
3 Terminy i definicje	4
4 Symbole i jednostki	5
5 Zasada badania	6
6 Przyrządy	6
6.1 Urządzenie badawcze	6
6.2 Osprzęt badawczy	7
6.3 Części złączne badawcze	10
6.4 Części złączne do badań	11
7 Procedura badania	11
7.1 Postanowienia ogólne	11
7.2 Procedura badania nakrętki	11
7.3 Procedura badania śruby	12
8 Ocena wyników	12
9 Sprawozdanie z badań	13
Załącznik A (normatywny) Metoda kalibracji w celu wyznaczenia kąta θ_{bad}	14
Załącznik B (normatywny) Wyznaczanie wartości granicznej do sprawdzania momentu (T_{min} i T_{max})	16
Załącznik C (informacyjny) Przykład wyznaczenia wartości granicznej do sprawdzania momentu (T_{min} i T_{max})	20
Bibliografia	22