

Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali
Oznaczanie zawartości chromu w surówce, żeliwie i stali
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

SPIS TREŚCI

	Stronica
1 ZAKRES NORMY	4
2 NORMY POWOŁANE	4
3 ZASADA METODY	4
4 ODCZYNNIKI	4
5 APARATURA	4
6 POBIERANIE PRÓBEK	5
7 PROCEDURA	5
7.1 Próbką analityczną	5
7.2 Próba ślepa	5
7.3 Oznaczanie	5
7.4 Przygotowanie krzywej kalibracyjnej	7
8 OBLICZANIE WYNIKÓW	7
9 PROTOKÓŁ BADAŃ	7
ZAŁĄCZNIK: Dane dotyczące precyzji	8