

Spis treści

Stronica

Przedmowa	3
1 Zakres normy	4
2 Powołania normatywne	4
3 Terminy i definicje	4
4 Zasada metody	5
5 Podstawowe zasady pomiaru połysku	5
6 Urządzenie i sprzęt do kalibracji	7
6.1 Połyskomierz	7
6.2 Wzorce pomiarowe (certyfikowany materiał odniesienia, robocze wzorce pomiarowe)	9
7 Płytki do badań	10
7.1 Podłoże	10
7.2 Przygotowanie i malowanie	10
7.3 Schnięcie i kondycjonowanie	10
7.4 Grubość powłoki	10
8 Kalibracja i regulacja połyskomierza	11
8.1 Przygotowanie urządzenia	11
8.2 Sprawdzenie punktu zerowego	11
8.3 Kalibracja i regulacja	11
9 Wykonanie badania	11
9.1 Wybór geometrii	11
9.2 Pomiar połysku	11
10 Precyzja	12
10.1 Postanowienia ogólne	12
10.2 Granica powtarzalności	12
10.3 Granica odtwarzalności	12
11 Protokół badania	13
Załącznik A (normatywny) Możliwe źródła błędu	14
Załącznik B (normatywny) Wzorce do kalibracji	17
Załącznik C (informacyjny) Obliczanie połysku podstawowych wzorców odniesienia	19
Załącznik D (informacyjny) Szczegóły dotyczące precyzji	23
Bibliografia	24