

Spis treści

	Stronica
Przedmowa.....	2
Wprowadzenie	4
1 Zakres normy.....	5
2 Powołania normatywne	5
3 Terminy, definicje, symbole i skróty.....	5
4 Wymagania	7
5 Wzorcowanie	8
6 Materiał opakowań	14
7 Baryt	16
8 Hematyt.....	25
9 Bentonit.....	33
10 Bentonit nieobrobiony	36
11 Bentonit gatunku OCMA.....	38
12 Atapulgit.....	41
13 Sepiolit	44
14 CMC techniczna o niskiej lepkości (CMC-LVT)	47
15 CMC techniczna o wysokiej lepkości (CMC-HVT).....	51
16 Skrobia	56
17 Celuloza polianionowa o niskiej lepkości (PAC-LV)	60
18 Celuloza polianionowa o wysokiej lepkości (PAC-HV).....	65
19 Guma ksantanowa wiertnicza	71
20 Baryt 4,1	80
Załącznik A (informacyjny) Zanieczyszczenia mineralne w barycie	91
Załącznik B (informacyjny) Precyzja badań	92
Załącznik C (informacyjny) Przykłady obliczeń	96
Bibliografia.....	100