

S P I S R O Z D Z I A Ł Ó W
=====

	Strona
Wzory i pojęcia wytrzymałościowe	1
Naprężenia i odkształcenia. Ściskanie i rozciąganie.	
Zad. 1 - 36	22
Ścinanie	
Zad. 37 - 48	70
Momenty bezwładności. Wskaźniki wytrzymałości.	
Główne osie bezwładności.	
Zad. 49 - 71	83
Skręcanie.	
Zad. 72 - 87	106
Zginanie - Belki jednostronnie zamocowane.	
Zad. 88 - 102	125
Zginanie - Belki swobodnie spoczywające na dwóch pod- porach.	
Zad. 103 - 123	149
Siły poprzeczne przy zginaniu. Zginanie ukośne.	
Zad. 124 - 136	184