

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

- 1 Zakres normy
- 2 Powołania normatywne
- 3 Symbole i oznaczenia
- 4 Zasada metody
- 5 Urządzenie badawcze
- 6 Próbkę do badań
- 7 Procedura
- 8 Niepewność pomiaru
- 9 Protokół badań

Załącznik A (normatywny) Parametry materiału określane z krzywej siła/głębokość wciskania

Załącznik B (informacyjny) Typy kontroli procesu wciskania wgłębnika

Załącznik C (normatywny) Podatność urządzenia badawczego i funkcja opisująca powierzchnię wgłębnika

Załącznik D (informacyjny) Uwagi dotyczące użytkowania diamentowych wgłębników

Załącznik E (normatywny) Wpływ chropowatości powierzchni próbki do badań na dokładność wyników

Bibliografia

Załącznik ZA (normatywny) Powołania normatywne na publikacje międzynarodowe i odpowiadające im publikacje europejskie