

T R E Ś Ć

	str.
Wstęp	7
I. Wskazówki ogólne	7
II. Prace szczególnie niebezpieczne i szkodliwe	8
A. Urazy oka ciałem stałym	9
1. Większymi odłamkami	9
2. Średnimi odłamkami	9
3. Pyłem	9
B. Oparzenie oka płomieniem lub ciałem gorącym	10
C. Chemiczne oparzenie oka	10
D. Uszkodzenie oka przez promienie świetlne	10
1. Nadmierny blask	10
2. Biały żar	10
3. Łuk elektryczny, lampy kwarcowe	11
E. Inne prace szkodliwe dla oczu	11
III. Środki zapobiegawcze urazom i chorobom zawodowym oczu	11
A. Środki ogólne	11
B. Specjalne środki ochrony oczu	12
1. Sprzęt ochrony pośredniej	13
2. Sprzęt ochrony osobistej	15
a) Okulary	15
b) Ręczne tarcze ochronne dla spawaczy łukiem	18
c) Przyłbice dla spawaczy	19
d) Inne osłony	19
e) Skafandry dla piaskowników	20
C. Ogólne wymagania od sprzętu ochronnego	21
D. Dobór, konserwacja, odkażanie sprzętu ochrony oczu i obchodzenie się z nim	22
IV. Dobór robotników i badania lekarskie	23
V. Pomoc sanitarna przy urazach i zawodowych chorobach oczu	24