

Spis treści

Przedmowa

- 1 Zakres normy
- 2 Normy powołane
- 3 Definicje
- 4 Odczynniki
- 5 Aparatura
- 6 Ogólne wymagania dotyczące badania
- 7 Oznaczanie chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie metodą Volharda (metoda zalecana)
- 8 Oznaczanie chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie metodą potencjometryczną (metoda alternatywna)
- 9 Oznaczanie chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie metodą Mohra (metoda alternatywna)
- 10 Oznaczanie siarczanów rozpuszczalnych w wodzie
- 11 Oznaczanie zawartości siarki całkowitej
- 12 Oznaczanie siarczanów rozpuszczalnych w kwasie
- 13 Oznaczanie siarczków rozpuszczalnych w kwasie
- 14 Oznaczanie składników wpływających na jakość powierzchni betonu
 - 14.1 Sprawdzenie obecności cząstek reaktywnego siarczku żelaza
 - 14.2 Oznaczanie zanieczyszczeń lekkich
- 15 Oznaczanie składników organicznych wpływających na wiązanie i twardnienie cementu
 - 15.1 Oznaczanie zawartości humusu
 - 15.2 Oznaczanie zawartości kwasu fulwo
 - 15.3 Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych metodą zaprawy
- 16 Oznaczanie rozpuszczalności w wodzie
- 17 Oznaczanie straty przy prażeniu
- 18 Oznaczanie wolnego wapna w żużlu stalowniczym
 - 18.1 Postanowienia ogólne
 - 18.2 Oznaczanie wolnego wapna metodą kompleksometryczną (metoda zalecana)
 - 18.3 Oznaczanie wolnego wapna metodą konduktometryczną (metoda alternatywna)
 - 18.4 Oznaczanie wolnego wapna metodą acydymetryczną (metoda alternatywna)
- 19 Oznaczanie niestalości żużli wielkopiecowych i stalowniczych
 - 19.1 Oznaczanie rozpadu krzemianu dwuwapniowego w żużlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem
 - 19.2 Oznaczanie rozpadu żelaza w żużlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem
 - 19.3 Oznaczanie pęcznienia żużla stalowniczego
- Załącznik A (informacyjny) Dokładność
- Załącznik B (informacyjny) Bibliografia