

Spis treści

Przedmowa

- 1 Zakres normy
- 2 Normy powołane
- 3 Definicje
- 4 Uzgodnienia
- 5 Procedura pisemna
- 6 Kwalifikacje personelu
- 7 Aparatura i wyposażenie
- 8 Okresowa kalibracja i sprawdzanie
- 9 Faza wytwarzania
- 10 Stan powierzchni
- 11 Czułość
- 12 Przeszukiwanie
- 13 Klasyfikacja
- 14 Poziomy rejestracji i kryteria akceptacji
- 15 Określanie rozmiarów nieciągłości
- 16 Sprawozdanie

Załącznik A (informacyjny): Maksymalna głębokość badania przy przeszukiwaniu za pomocą fal poprzecznych

Załącznik B (informacyjny): Poziom amplitudy wskazań w dB odpowiadający % wykresu DAC

Załącznik Z (informacyjny): Rozdziały w niniejszej normie europejskiej zwracające uwagę na istotne wymagania i inne postanowienia zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej.