

Spis treści		Stronica
Przedmowa		3
1	Zakres normy	4
2	Normy powołane	4
3	Definicje	5
4	Informacje podawane przez zamawiającego	6
5	Produkcja	6
6	Wymagania	7
7	Pobieranie próbek i badania	9
8	Kontrola i dokumentacja	9
9	Metody badań	9
10	Pakowanie	9
Załącznik		
A	Metoda badania wytrzymałości zgrzeiny na ścinanie (oczek zgrzewanych)	10