

Spis treści

Przedmowa

1 Zakres normy

2 Powołania normatywne

3 Definicje

- 3.1 badanie odbiorcze
- 3.2 badanie typu
- 3.3 akceptowalny poziom jakości (AQL)
- 3.4 gęstość pozorną
- 3.5 warunki dostarczania
- 3.6 strona zewnętrzna
- 3.7 płyty z fakturą

4 Symbole i skróty

5 Wymagania dotyczące płyt płaskich

- 5.1 Wymagania ogólne
- 5.2 Klasyfikacja płyt
- 5.3 Wymiary i tolerancje
- 5.4 Wymagania fizyczne i właściwości
- 5.5 Wymagania eksploatacyjno – klimatyczne
- 5.6 Oznaczenie i informacja

6 Kontrola jakości

- 6.1 Zakładowa kontrola jakości
- 6.2 Badanie dostawy wyrobów gotowych

7 Metody badań płyt płaskich

- 7.1 Postanowienia ogólne
- 7.2 Badania wymiarów i kształtu
- 7.3 Badania właściwości fizycznych
- 7.4 Badania eksploatacyjno – klimatyczne

8 Znakowanie, etykietowanie i pakowanie

Załącznik A (normatywny): Kontrola odbiorcza wyrobów, które nie podlegają certyfikacji przez jednostkę niezależną

Załącznik B (normatywny): Statystyczna metoda określania odpowiednich wartości dla metody mokrej lub zweryfikowanych wartości suchych dla MOR podczas badania z zastosowaniem metody suchej lub przed malowaniem dla celów kontroli jakości (patrz 7.1.1)

Załącznik C (informacyjny): Odchylenia typu A.