

Spis treści

- 1 Zakres normy**
- 2 Powołania normatywne**
- 3 Definicje**
- 4 Materiał**
 - 4.1 Materiał części roboczej**
 - 4.2 Materiał rękojeści**
- 5 Wymagania**
 - 5.1 Wykończenie powierzchni**
 - 5.2 Twardość według Vickersa oraz wytrzymałość na rozciąganie części roboczej**
 - 5.3 Odporność na korozję**
 - 5.4 Odporność termiczna**
 - 5.5 Połączenie części roboczej z rękojeścią**
 - 5.6 Znakowanie**
- 6 Kształty i wymiary**
- 7 Metody badań**
 - 7.1 Ocena wzrokowa**
 - 7.2 Próby odporności termicznej i odporności na korozję**
 - 7.3 Sprawdzenie połączenia części roboczej z rękojeścią**
- Załącznik A (informacyjny) Pomiar wymiarów**
- Załącznik B (informacyjny) Pomiar twardości według Vickersa**
- Załącznik C (informacyjny) Próba rozciągania**
- Załącznik D (informacyjny) Próba skręcania**
- Załącznik E (informacyjny) Oznaczenie i znakowanie**