

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

- 1 Zakres normy**
- 2 Powołania normatywne**
- 3 Zasada metody**
- 4 Odczynniki i materiały**
 - 4.1 Korozja**
 - 4.2 Zużycie**
- 5 Procedura**
 - 5.1 Przygotowanie próbek**
 - 5.2 Badania korozyjne**
 - 5.3 Badanie zużycia**
 - 5.4 Oznaczanie uwalniania się niklu**
- 6 Sprawozdanie z badań**

Załącznik A (informacyjny) Szczegółowe przykłady mocowania różnych typów przedmiotów

- A.1 Informacje ogólne**
- A.2 Mocowanie przedmiotów stykających się tylko jedną stroną ze skórą**
- A.3 Oprawki okularów**
- A.4 Łańcuszki, zegarki, bransoletki, pierścionki itp.**

Bibliografia