

Spis treści

Przedmowa

1 Zakres normy

2 Normy powołane

3 Definicje

- 3.1 płyta
- 3.2 blacha
- 3.3 taśma
- 3.4 krążek

4 Oznaczenia

- 4.1 Materiał
- 4.2 Stan materiału
- 4.3 Wyrób

5 Informacje podawane w zamówieniu

6 Wymagania

- 6.1 Skład chemiczny
- 6.2 Własności mechaniczne
- 6.3 Wielkość ziarna
- 6.4 Wymiary i tolerancje
- 6.5 Sierpowatość c
- 6.6 Stan powierzchni

7 Pobieranie próbek

- 7.1 Postanowienia ogólne
- 7.2 Analiza chemiczna
- 7.3 Próba rozciągania, próba twardości, wielkość ziarna i badania technologiczne

8 Metody badań

- 8.1 Analiza chemiczna
- 8.2 Próba rozciągania
- 8.3 Próba twardości

8.4 Określenie średniej wielkości ziarna

8.5 Badania technologiczne

8.6 Badania powtórne

8.7 Zaokrąglanie wyników

9 Deklaracja zgodności i dokumentacja kontroli

9.1 Deklaracja zgodności

9.2 Dokumentacja kontroli

10 Cechowanie, pakowanie, etykietowanie

Tablica 1: Skład chemiczny miedzi

Tablica 2: Skład chemiczny stopów miedzi

Tablica 3: Własności mechaniczne

Tablica 4: Tolerancje grubości wyrobów walcowanych na gorąco (płyty, blachy, taśmy i krążki)

Tablica 5: Tolerancje grubości wyrobów walcowanych na zimno (blachy, taśmy i krążki)

Tablica 6: Tolerancje szerokości taśm walcowanych na zimno

Tablica 7: Tolerancje szerokości płyt i blach

Tablica 8: Tolerancje długości płyt, blach i taśm ciętych na długość do 5 000 mm

Tablica 9: Prostokątność obcinanych płyt i blach

Tablica 10: Tolerancje średnicy krążków

Tablica 11: Sierpowatość c

Załącznik A (informacyjny) Bibliografia