

S P I S T R E Ś C I

	str.
Wprowadzenie	5
1. Systematyka rodzajów tarcia	6
2. Własności powierzchni elementów maszyn	8
3. Tarcie suche	10
4. Teorie tarcia suchego	12
5. Tarcie graniczne	16
6. Adsorpcja substancji smarującej na powierzchni elementów maszyn	16
7. Chemisorpcja oleju na powierzchni metalu	19
8. Tarcie płynne	22
9. Lepkość	23
10. Lepkość kinetyczna	31
11. Smarowanie hydrostatyczne	31
12. Smarowanie hydrodynamiczne	44
13. Opory tarcia w warstwie oleju	53
14. Tarcie mieszane	56