

S p i s t r e ś c i

Wstęp	5
Wykaz oznaczeń do poszczególnych rozdziałów.....	7
R o z d z i a ł I	
Obwody magnetyczne maszyn elektrycznych	9
R o z d z i a ł II	
Transformatory	31
R o z d z i a ł III	
Maszyny indukcyjne	107
R o z d z i a ł IV	
Maszyny synchroniczne	167
R o z d z i a ł V	
Maszyny prądu stałego	229
DODATEK	
Charakterystyki magnesowania niektórych materiałów	275