

Spis treści

- 1 Zakres normy
- 2 Definicje
- 3 Metoda określania wymiarów
- 4 Metoda określania pojemności całkowitej, C
- 5 Tolerancje pojemności
- 6 Oznaczenie

Załączniki

- A Pomiar wysokości puszek
- B Określanie pojemności całkowitej, C (puszka napełniona produktem)
- C Bibliografia