

Spis treści

Przedmowa

- 1 Zakres normy
- 2 Powołania normatywne
- 3 Terminy i definicje
- 4 Uzgodnienia
- 5 Zasada
- 6 Procedura
- 7 Kwalifikacje personelu
- 8 Aparatura ultradźwiękowa
 - 8.1 Defektoskop
 - 8.2 Głowica
 - 8.3 Wzorce
 - 8.4 Próbki odniesienia
 - 8.5 Ośrodek sprzęgający
- 9 Rutynowe skalowanie i sprawdzanie skalowania
- 10 Faza produkcji
- 11 Stan powierzchni
- 12 Nastawianie czułości
- 13 Przeszukiwanie
 - 13.1 Postanowienia ogólne
 - 13.2 Przeszukiwanie według siatki
 - 13.3 Przeszukiwanie pełne
 - 13.4 Prędkość przeszukiwania
- 14 Klasyfikacja
 - 14.1 Klasyfikacja wskazań
 - 14.2 Klasyfikacja nieciągłości
- 15 Poziomy rejestracji i kryteria akceptacji
- 16 Określenie rozmiarów nieciągłości
- 17 Protokół badania

Załącznik A (informacyjny) **Wykaz równoważnych terminów w kilku językach europejskich**

Bibliografia